

# Gilet Haute Visibilité 1398SDIS (Microbilles)

## NOTICE D'UTILISATION


### Normes

Ce vêtement répond aux exigences de plusieurs normes, en voici la description :

	<b>- EN ISO 13688 : 2013 + A1 : 2021 pour les vêtements de protection - exigences générales.</b>
	<b>- EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité.</b> La valeur indique la visibilité du vêtement conformément à la norme ISO 20471 Cette valeur peut aller de 1 à 3 (3 étant la plus visible)

### Guide des tailles

En cm	L	XL	2XL	3XL	4XL
<b>Tour de poitrine (A)</b>	104/112	112/120	120/128	128/136	136/144
<b>Tour de taille (B)</b>	80/88	88/96	96/104	104/112	112/120
<b>Taille du porteur (C)</b>	170/176	176/182	182/188	188/194	194/200



### Domaine d'application

Le port de ce vêtement est destiné à signaler la présence de l'utilisateur aux conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécaniques, dans toutes les conditions de luminosité, de jour et de nuit dans la lumière des phares d'un véhicule.

### Stockage

Ce vêtement doit être stocké dans son emballage, dans un endroit sec ventilé et à l'abri de la lumière afin d'éviter les changements de couleur.

Il est recommandé d'utiliser ce vêtement dans les 5 ans suivants sa date d'achat.

Aucune réclamation concernant ce problème ne sera acceptée.

### Précautions

Pour votre sécurité, votre vêtement doit être porté fermé.

Le vêtement doit être porté de manière à ce que les bandes rétro-réfléchissantes soient visibles et qu'aucune partie ne soit masquée par un autre vêtement non HV.

Les déchirures ou trous peuvent réduire les surfaces de matières réfléchissantes. Il est nécessaire de vérifier l'état de ce vêtement. Les tâches doivent être supprimées immédiatement. Si votre vêtement est sale, a des couleurs fluo ternies ou si les matières (tissus et bandes rétro-réfléchissantes) sont abîmées; il n'est plus conforme à la norme EN ISO 20471 et son remplacement est nécessaire.

Les marquages ou logos peuvent réduire la surface réfléchissante et rendre le vêtement non-conforme : veuillez nous consulter avant de

réaliser ce type de transformation.

Le vêtement ne peut être modifié, coupé ou raccourci, sous peine de ne plus être conforme.

### Entretien

Pour conserver l'efficacité de visibilité, il est important de maintenir cet E.P.I. dans un bon état de propreté en respectant les consignes de lavages présentes sur l'étiquette et cette notice.

Le nombre de cycle de nettoyage n'est pas le seul facteur lié à la durée de vie du vêtement. Sa durée de vie dépend également de son utilisation, de son entretien, des conditions de stockage, etc...

	Lavage à 60°C maximum, avec un essorage réduit
	Blanchiment exclu
	Séchage en tambour, température modérée (60°C)
	Repasser à une température maximale de semelle de fer de 110 °C
	Nettoyage à sec à proscrire

### Fin de vie

Nous pouvons, sur demande, reprendre vos vêtements en fin de vie afin d'en assurer la revalorisation. Demandez plus d'informations auprès de votre contact commercial.



9 rue de Picardie - 60190 Arsy (France)  
Contact - Tél: 03.44.92.10.10 - E-Mail : info@codupal.fr  
SAS au capital de 150 050 € - Siret 927 220 343 00077 - Code APE 1412Z - RCS PARIS B 927 220 343

Doc M03 - 1398SDIS (MB) - 25 Mai 2023



# Gilet Haute Visibilité 1398SDIS (Microbilles)

## DECLARATION UE DE CONFORMITE

### Description

#### Matières de base :

En maille ignifugée 100% polyester Trevira.

#### Matières rétro-réfléchissantes :

- Bandes rétro-réfléchissantes microbilles de 5 cm.
- Bandeau rétro-réfléchissant de marquage microbilles en poitrine de 8,5 cm de haut.
- Bandeau rétro-réfléchissant de marquage microbilles au dos de 22 cm de haut.

#### Silhouettage :

- 2 bandes horizontales
- 2 bandes verticales

### Conformité

La conformité aux exigences essentielles listées dans le règlement européen UE 2016/425 a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- Conforme à la norme **EN ISO 13688 : 2013 + A1 : 2021**.
- Conforme à la norme **EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016** classe 2.

Nous déclarons que cet EPI ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations. Sa conception ne provoque aucune irritation ou aucune gêne au porteur.

### Laboratoire Notifié

Ce vêtement a été soumis à l'examen UE de type par l'organisme notifié :

**SGS Fimko Ltd, notified body no. 0598,**  
**Takomotie 8, FI-00380 Helsinki.**  
**Certificat n° 0598/PPE/23/2736 Issue 1**

Le 25 Mai 2023, à Arsy  
Société Codupal



9 rue de Picardie - 60190 Arsy (France)  
Contact - Tél: 03.44.92.10.10 - E-Mail : info@codupal.fr  
SAS au capital de 150 050 € - Siret 927 220 343 00077 - Code APE 1412Z - RCS PARIS B 927 220 343

Doc M03 - 1398SDIS (MB) - 25 Mai 2023

